

令和7年度 東峰村観光サイン整備業務委託 看板リスト

番号	設置場所	現在の仕様										整備内容		シリーズ		
		種別	板面高さ(mm)	板面幅(mm)	設置高さ(mm)	サイン総幅(mm)	サイン総高(mm)	板面材質	脚材質	表記内容	板面現況	脚現況	その他現況		展望	展望コメント
K001	道の駅小石原内	地図	2,000	3,030	650	3,030	2,000	アルミ複合板	柱部：陶板、 台座：丸石	陶の里ご案内(中央：H1,300×W600) 小石原散策マップ(左：H1,305×W900) 小石原おすすめマップ(右：H1,305×W900)	本体退色剥離 裏側剥離	本体：退色、 裏側：剥離	補修	・板面：張替 ・脚：鉄部本体再塗装		
K002	道の駅小石原内	地図	1,140	1,800	855	2,300	2,150	アルミ複合板	擬木コンクリート	道の駅小石原	退色		補修	・板面：張替	「日本で最も美しい村」連合マップ	
K003	道の駅小石原内	ビクト	300(R25)	300	1,925			アクリル板、シルク印刷		両面表記：ビクト(電話)	劣化、ビクト消滅	休憩所左右突き出し	補修	・ステーごと取替		
K004	道の駅小石原内	ビクト	350(下部のみR40)	350	1,830			アクリル板、シート貼り	ステーSUS	両面表記：ビクト(休憩所)	劣化		補修	・ステー再利用 ・板面：取替		
K005	道の駅小石原内	案内	8,930	2,000	4,370	2,000	8,930			小石原陶の里館(丸：3,000φ) 小石原焼販売(四角：H400×W2,000) 農産物直売所(四角：H400×W2,000) レストラン(四角：H400×W2,000)	退色剥離		補修	・板面張替（両面とも）		
K006	道の駅小石原内	誘導	2,810	620	1,540	620	4,350	アルミ複合板、アルミアングルフレーム固定	鉄、塗装	道の駅小石原 役場 臨時駐車場案内	退色剥離 フレーム変形	腐食		補修	・板面：取替 ・脚：再塗装	
K007	道の駅小石原 前面道路	誘導	300	1,200	5,500(想定)	2,400(想定)	6,700(想定)	アルミ板、シート貼り	コールテン鋼	(正面横書き) 両面共通4枚：小石原焼伝統産業会館、行者杉、陶元郷、小石原小学校 両面共通2枚：飯塚、陶器街道 (側面横書き) 両面共通2枚：大分自動車道、陶器街道	ぐらつき、退色剥離		撤去	・移設(形を変えて)	タワー型複数枚誘導サインA	
K009	来庁者第1駐車場	誘導	2,700	600	1,700	600	4,400	鉄板塗装、文字貼り込み	鉄、塗装	片面表記：来庁者第1駐車場	退色、汚れ 旧村名	腐食(危険)		立替え		
K010	来庁者第2駐車場前	誘導	310	620				陶板		小石原庁舎	破損		補修	・陶板取替		
K011	来庁者第2駐車場	誘導	2,700	600	2,380	600	5,080	鉄板塗装、文字貼り込み	鉄、塗装	両面表記：来庁者第2駐車場	腐食、汚れ 旧村名	腐食(危険)		立替え		
K012	来庁者第2駐車場	誘導	2,810	625	2,030	625	4,840	アルミ複合板、アングルフレーム	鉄、塗装	両面表記：道の駅小石原 臨時駐車場	退色文字剥離 腐食	腐食		補修	・板面取替 ・脚塗装 ・K011とK012を1本化 ・来庁者駐車場・道の駅臨時駐車場(土日祝)に	
K014	東峰村役場小石原庁舎前	注意喚起	910	1,800	640	1,800	1,550	アルミ板、貼り文字	鉄、サビ止め塗装まで	舎管理(禁止事項)	汚れ、退色剥離(読み取り不能)	腐食		撤去	・(※要協議)	
K016	アクアクレタ取付道路入口	誘導	910	600	130	600	1,040	アルミ複合板	被覆銅管(φ60)	東峰村シェアサイクル	良好		撤去			
K017	アクアクレタ取付道路入口	誘導	1,000	1,000	200	1,000	1,200	アルミ複合板、シート巻き込み	脚(40角)	アクアクレタ小石原(旧小石原小学校)	良好(まだ新しい)		撤去			
K018	アクアクレタ取付道路入口	誘導	150	550	730	550	1,000	コンクリート擬木	コンクリート擬木	がんばる坂	文字消滅		撤去			
K019	アクアクレタ取付道路入口	誘導	910	600	300	600	1,210	アルミ複合板	被覆銅管(φ90)	RVパーク	良好		撤去			
K020	アクアクレタ取付道路入口	誘導	1,150	250		250	1,150	アルミ板、シート貼り		遮蔽により不明	剥離消滅 御影石：捨て看板により遮蔽		撤去			
K021	さるすべり通り	誘導	150	550		550	1,000	コンクリート擬木	コンクリート擬木(φ100)	さるすべり通り	文字消滅		撤去			
K022	東峰村小石原グラウンド横	誘導	300(想定)	1,200(想定)	5,000(想定)	1,200(想定)	6,200(想定)	アルミ複合板、アルミアングルフレーム固定	鋼管(太い部分)	片面4枚：陶元郷 ：行者杉 ：小石原工芸館 ：陶器街道	退色剥離		補修	・張替	タワー型複数枚誘導サインA	
K023	森林公園下駐車場前	地図	1,380	2,150		3,000	2,350	ステンレス板、シート貼り 裏がSUS	丸太	小石原森林公園	剥離消滅、汚れ 陶板変化(利用可能△)	利用可能	補修	・張替		
K025	森林公園下駐車場前	誘導	175	1,350	1,155	1,350	1,480	木、文字印刷、上象眼塗装	丸太(φ150)	名称案内	全体的に劣化 文字消滅		補修	・文字塗り替え	九州自然歩道誘導サイン	
K029	ギャラリー小石原前	誘導	400(想定)	1,800(想定)	5,300		5,700	アルミ板(道路標識使用)	鋼管(φ140)、亜鉛溶融メッキ	両面1枚：一本杉2号古窯跡	キズ、汚れ		補修	・英文字、メーター ・位置書き込み(トイレ奥にあり)		
K030	ギャラリー小石原前	地図	1,340	1,740	770	3,270	2,380	SUSに出力シート 裏SUSパネル	台座：花崗岩	小石原ガイドマップ	表面コケ汚れ 上部立体文字		補修	・張替(△情報分かりにくい) ・清掃	「日本で最も美しい村」連合マップ	
K031	ギャラリー小石原前	サイン	(上)3,020 (下)900	(上)1,020 (下)905	(上)2,000 (下)1,000	1,020	5,020	上部：アルミ複合板、シート貼り 下部：ベニア板、鉄板貼り塗装		上部：ギャラリー小石原 下部：小石原ポーター	上部：文字消滅、腐食、フレーム変形 下部：表面消失、汚れ		補修	・上部：板面取替 下部：撤去 ・脚再塗装		
K032	一本杉2号古窯跡	解説	350	1,110		1,360	530	金属、シート巻き込み	台座：レンガタイル貼り込み	一本杉2号古窯跡	剥離消滅(ひどい)		補修	・板面：取替(陶板が理想) ・板面サイズ：高さ350、幅1,110		
K033	一本杉3号古窯跡	注意喚起	230	480	160	480	390	アルミ複合板	ウレタン杭(45角)	片面2枚：復原釜上には立ち入らないでください	汚れ	抜け落ち	補修	・板面：取替 ・再設置		
K036	ギャラリー小石原正面	案内	730	270	650	450	1,380	ステンレス、表面剥離	土台：木	読み取り不能	剥離消滅(ひどい)		補修	・板面：張替可能 ・本体木部：清掃の上防アリ処理		
K037	ギャラリー小石原前	注意喚起	800	400	680	400	1,480	アルミ複合板	スチール(50角)	幅員狭小につき 大型車輛通行禁止 小石原村長	旧村名 汚れ		補修	・板面：取替		
K038	ギャラリー小石原前	地図	600	270		455	1,450	タイル	花崗岩(御影石)	陶元郷(圓山)	タイル割損(地図：上下部分全て)		補修	・張替(タイル部分全て) ・板面サイズ：高さ600、幅270	陶板エリアマップ石柱サイン	
K040	ギャラリー小石原横	地図	1,610	2,600	430	3,760	2,130	右側：天然石 左側：コンクリート躯体、陶板貼り	台座：天然石	陶源郷 圓山	陶板割れ、剥離 右側：天然石が剥離して傾きあり		補修	・可能なら補修		
K041	ギャラリー小石原横	地図	1,020	1,520	660	1,780	2,130	アルミ板、シート貼り	コンクリート擬木(φ140)	森林浴の村	汚れ、劣化(激しい) 情報古い	擬木部分： コケ、傾き(危険)	撤去			
K042	ギャラリー小石原先 圓山側河畔	注意喚起	680	600	840	600	1,520	木	木(45角)	あなたの心で自然を守ろう ボイずてやめよう	汚れ		撤去	・要協議		
K043	小石原焼伝統産業会館 登り口手前	誘導	1,220	2,010	280	2,010	1,640	コンクリート擬木、アルミ複合板留め (ボルト：サビ)	コンクリート擬木(φ180)	小石原焼 伝統産業会館	表面：コケ、サビ 本体：大幅に傾き		補修	・本体：引き起こしレベル ・板面：取替		
K044	小石原焼伝統産業会館 登り口手前	注意喚起	1,020	1,780	660	1,780	1,940	アルミ板、シート貼り	コンクリート擬木(φ140)	森林浴の村	汚れ、劣化(激しい) 情報古い	擬木部分： コケ、傾き(危険)	撤去			
K045	小石原焼伝統産業会館 登り口手前	誘導	400	600	1,440	600	1,840	反射シート、シート文字貼り	被覆銅管(φ60)	九州自然歩道 圓山へ 国道へ 小石原焼伝統産業会館	腐食汚れ	腐食汚れ	補修	・板面：清掃	九州自然歩道誘導サイン	
K046	小石原焼伝統産業会館 登り口分岐点	誘導	1,280	250	350	500	1,630	花崗岩	花崗岩(御影石)(250角)		案内不良 表面汚れ、文字視認性悪い		補修	・文字張り直し 又はその他視認性向上策検討	石柱サインA	
K048	小石原焼伝統産業会館駐車場前	地図	1,200	2,000	700	2,000	2,100	アルミ板、出力シート貼り ベース：杉板	杉丸太(φ300)	九州自然歩道	退色、ビス留め緩み 情報古い(旧村名のまま)		補修	・板面：取替	九州自然歩道地図サイン	
K049	小石原焼伝統産業会館駐車場前	地図	(右)700 (左)700	(右)1,150 (左)1,165	1,050	2,990	2,200	金2枚： (右)ステンレスSUS、ヘアラインにエッチング (左)シート貼り	土台：赤御影 躯体：アルミ鋳物	小石原観光案内	汚れ 右板面にパッチあり	汚れ	補修	・清掃 ・左躯体：立体文字カバーリング、小石原口→東峰村および周辺市町村 右板面・躯体：立体文字共にカバーリング、小石原観光案内→東峰村および周辺市町村		
K050	小石原焼伝統産業会館駐車場前	地図	1,340	1,740	770	3,270	2,380	SUSに出力シート 裏SUSパネル	台座：花崗岩	小石原ガイドマップ	表面コケ汚れ 上部立体文字		補修	・張替(△情報分かりにくい) ・清掃	「日本で最も美しい村」連合マップ	
K051	筑後川漂流の碑	地図	575	850	1,000	900	625	フレーム入れパネ 岩壁にアンカー止め アルミ複合板、シート貼り		筑後川源流から143kmの旅	退色 設置者：筑後川源流プロジェクト会議		補修	・清掃		
K052	小石原焼伝統産業会館のぼり窓	解説	1,220	1,700		1,700	1,220	アルミ複合板 桧木フレーム、アルミアングル		のぼり差	良好		補修	・清掃		
K053	圓山三叉路手前	誘導	1,270	250		250	1,270	花崗岩	花崗岩(御影石)(250角)	＼ 行者杉 深仙宿 圓山公園駐車場 ／ 小石原工芸館 唐臼	案内不良 表面汚れ、文字視認性悪い		補修	・文字張り直し 又はその他視認性向上策検討	石柱サインA	
K054	圓山三叉路	地図	1,150	250		250	1,450			小石原ウォーキングロード	退色剥離 キズ、汚れ	躯体：コケ、汚れ	補修	・清掃 ・板面：張替		
K055	圓山三叉路	誘導	400	600	1,440	600	1,830	反射シート、シート文字貼り	被覆銅管(φ60)	九州自然歩道 圓山へ 国道へ 行者杉	腐食汚れ	腐食汚れ	補修	・板面：張替 ・パイプ：塗装	九州自然歩道誘導サイン	
K057		地図	1,340	1,740	770	3,270	2,380	SUSに出力シート 裏SUSパネル	台座：花崗岩	小石原ガイドマップ	表面コケ汚れ 上部立体文字	草かぶり	補修	・張替△情報分かりにくい ・清掃	「日本で最も美しい村」連合マップ	

令和7年度 東峰村観光サイン整備業務委託 看板リスト

番号	設置場所	種別	板面高さ(mm)	板面幅(mm)	設置高さ(mm)	サイン総幅(mm)	サイン総高(mm)	板面材質	脚材質	表記内容	板面現況	脚現況	その他現況	展望	展望コメント	シリーズ
K058	唐臼	誘導	1,270	250		250	1,270	花崗岩	花崗岩(御影石)(250角)	唐臼	案内不良 表面汚れ、文字視認性悪い			補修	・文字張り直し 又はその他視認性向上策検討	
K059	梶原二朗展示場前	地図	600	270	530	455	2,190	タイル	本体：花崗岩(御影石)	陶元郷(皿山)	良好		御影石前の植え込みで隠れあり	補修	・清掃	陶板エリアマップ石柱サイン
K061	小石原焼伝統産業会館 降り口付近	誘導	1,020	250		250	1,020	花崗岩	花崗岩(御影石)(250角)	2面：皿山公園駐車場 1面：深仙宿、行者杉、唐臼、小石原工芸館	案内不良 表面汚れ、文字視認性悪い			補修	・文字張り直し 又はその他視認性向上策検討	石柱サインA
K062	行者の道始点	誘導	600	270		480	1,530	タイル	台座：花崗岩	表：行者の小道 裏：陶元郷(皿山)	汚れ、コケ 陶板割れ(解説部分：良好)			補修	・(表)行者の小道：割れ1枚取替、色陶板黒 ・(裏)陶元郷：清掃、目地打ち直し	陶板エリアマップ石柱サイン
K063	行者の道始点	案内	730	270	830	450	1,580	ステンレス	土台：木	識別不能	脱落、腐朽剥離(サインとして機能不全)			補修	・板面：張替	
K064	行者堂鳥居手前	解説	850	1,750	860	2,100	2,250	アルミ板、塗装手書き	コンクリート擬木	行者堂とその周辺	汚れ、コケ 文字消滅	良好		補修	・板面：張替 ・脚：清掃	
K065	香水池	解説	550	900	850	1,300	2,020	アルミ板、塗装手書き	コンクリート擬木	豊泉香水池	汚れ	汚れ		補修	・清掃(板面・脚ともに) ・板面△：文章変更して張替も可	
K066	行者堂鳥居正面	誘導	300(想定)	1,200	6,000	1,200	6,600(想定)	アルミ複合板、アルミアングルフレーム固定	鋼管塗装(太い部分)	両面2枚：深仙宿⇨深仙宿 ：行者杉⇨陶元郷	汚れ、退色剥離			補修	・板面：張替	タワー型複数板誘導サインA
K067	役行者鳥居横	地図	600	270		480	1,490	タイル	花崗岩(御影石)	深仙宿	良好	土台：コケ、汚れ		補修	・清掃	陶板エリアマップ石柱サイン
K068	行者堂	解説	730	1,670	910	2,190	2,160	躯体：アクリルベース、 アクリルベース切り文字 屋根：銅板	柱：木(115角)	福橋県指定有形民俗文化財 修験道深泉宿資料 小石原村教育委員会	良好	支柱：シロアリ虫害	けた材：シロアリ虫害	補修	・建替え	
K070	行者杉散策エリア	注意喚起	600	900	1,350	900	1,950	杉、ベニアに描画	木	未来に残そうばくたちわたしたちの行者杉				撤去		
K071	行者杉散策エリア	地図	600	270		480	1,570	タイル	花崗岩(御影石)	行者杉	良好 汚れ、コケ			補修	・清掃	陶板エリアマップ石柱サイン
K076	行者杉散策エリア	解説	595	900	770	900	1,170	ベース：注入材、アルミ複合板	注入材	行者杉	良好	良好		補修	・清掃	
K081	行者杉散策エリア	解説	595	900	770	900	1,170	ベース：注入材、アルミ複合板	注入材	国境石	コケ、汚れ			補修	清掃	
K083	行者杉 R500間	サイン	600	900	950	900	1,550	木	木	ばくらの375本の家族	汚れ			撤去		
K084	行者杉 R500からの入口	地図	450	980	1,240	980		アルミ板、シート貼り	アルミ角柱(50角)塗装	サイクリングロードマップ(K)	退色剥離 いたみ(ひどい)	腐食、汚れ 色悪い		撤去		サイクリングロードマップ
K085	行者杉 R500からの入口	地図	600	270			1,680	タイル	花崗岩(御影石)	行者の小道	良好 汚れ			補修	・清掃	陶板エリアマップ石柱サイン
K087	行者杉 R500からの入口	誘導	1,750	280	950		2,700	ベース：鉄・アルミ複合板、反射シート貼り	鋼管	小石原焼伝統産業会館	汚れ(ひどい)			補修	・清掃	タワー型複数板誘導サインB
K088	行者杉 R500からの入口	誘導	300(想定)	1,200	5,000	2,400	6,200(想定)	アルミ複合板、アルミアングルフレーム固定	鋼管塗装(太い部分)	片面2枚：陶器街道 ：英彦山・添田 両面4枚：英彦山⇨陶器街道 ：行者杉⇨行者杉 ：深仙宿⇨深仙宿 ：陶元郷⇨陶元郷	汚れ、 剥離(ひどい)			補修	・張替	タワー型複数板誘導サインA
K089	行者杉 R500からの入口	誘導	1,790	2,700		2,700		フレーム、トタン貼り、シート貼り	鉄骨(100角)塗装	両面：小石原焼発祥の地 皿山入口 ：学術参考保護林 生物遺伝資源保存林 行者杉を愛しましょう 小石原焼発祥の地 皿山入口	ひずみ、腐食 退色剥離(ひどい)	腐食		立替え	・立替	
K090	添田町境 長谷峠	誘導	300(想定)	1,200	5,000	1,200	6,200(想定)	アルミ複合板、アルミアングルフレーム固定	鋼管塗装(太い部分)	両面2枚：陶器街道⇨英彦山・添田 :英彦山・添田⇨芝峠 片面2枚：陶器街道 ：行者杉 ※鋼管部に設置業者：日本乾溜工業(株) 平成4年 標識製造	片面(下2枚ともに)30度程傾き 汚れ、退色剥離			補修	・張替	タワー型複数板誘導サインA
K091	添田町境 長谷峠	案内	4,250	650		1,300	6,000	孔版、青部分シート貼り その他は塗装 一部ステンレス板		両面：東峰村 ：またのお越しをお待ちしております。 東峰村	劣化(ひび割れ) コケ、汚れ			補修	・清掃手入れ ・文字作り直し	
K092	添田町境 長谷峠	誘導	2,000	6,000	1,500	6,000	3,500	フレーム、トタン貼り	鉄(150角)	ようこそ小石原へ 皿山入口 小石原焼発祥の地	ひずみ 腐食退色	腐食 ※ただし再利用可		補修	・板面取替	
K093	善黨前分岐点	地図	450	980	1,130	980	1,680	アルミ板、シート貼り	アルミ角柱(50角)塗装	サイクリングロードマップ(G)	腐食剥離 いたみ(ひどい)	柱：良好 ※ただし色悪い		撤去		サイクリングロードマップ
K094	善黨前分岐点	誘導	300(想定)	1,200	5,500	2,400	6,700(想定)	アルミ複合板、アルミアングルフレーム固定	鋼管塗装(太い部分)	(左)両面1枚：芝峠⇨行者杉 片面1枚：陶器街道 (右)両面1枚：英彦山⇨陶器街道 片面1枚：行者杉	退色、剥離(激しい) ぐらつき	柱：汚れ、いたみ		補修	・張替	タワー型複数板誘導サインA
K095	松尾城跡ふもと R500分岐点	誘導	1,820	550	1,160	550	2,980	鉄製フレーム、アルミ複合板、シート貼り	鉄(75角)	歴史跡 松尾城跡 入口	良好			そのまま		
K096	松尾城跡入口	解説	900	1,800	1,070	2,020	1,970	ステンレスヘアライン鋼管(60角) 台座：コンクリート(φ110)	福岡県指定史跡 松尾城跡 東峰村教育委員会	福岡県指定史跡 松尾城跡 台座：コンクリート(φ110)	汚れ、変形 退色	柱：良好		補修	・板面：取替(変形のため)SUS板	
K097	松尾城跡内	解説	600	900	1,150	1,000	600	アルミ板、シート貼り	柱(50角)：SUS	福岡県指定史跡 松尾城跡	良好 汚れ			補修	・清掃	
K098	松尾城跡内	解説	300	450	275	550	575	アルミ板、シート貼り	柱(50角)：SUS	松尾城を取り巻く環境	退色剥離 汚れ			補修	・板面：張替	
K099	鬼丸窯前	地図	850	1,750	1,040	2,100	2,430	アルミ板、塗装手書き	コンクリート擬木	小石原周遊コース図	退色剥離(ひどい) 汚れ	汚れ、コケ		撤去		
K100	R500とR211分岐点	誘導	300(想定)	1,200	5,500	2,400		アルミ複合板、アルミアングルフレーム固定	鋼管(太い部分)	(左)片面2枚：陶器街道 ：飯塚 (右)片面3枚：陶器街道 ：東峰村役場 ：行者杉	退色剥離 汚れ	草がらみ		補修	・張替	タワー型複数板誘導サインA
K102	やまめ山荘前	誘導	(横書)300 (縦書)1,200	(横書)1,200 (縦書)600	5,000	1,800	6,200	アルミ複合板、アルミアングルフレーム固定	鋼管(太い部分)	(正面横書)両面2枚：東峰村役場⇨朝倉・寺内ダム 陶器街道⇨秋月・江川ダム ・片面1枚：朝倉・寺内ダム (正面縦書)両面1枚：小石原 (側面左)片面1枚：秋月・江川ダム (側面右)片面2枚：陶器街道 東峰村役場	退色剥離 汚れ			補修	・張替	タワー型複数板誘導サインA
K103	朝倉市境 小石原側ダム付近	案内	1,130	250	1,030	1,500	2,160		台座：石垣	両面：東峰村 ：朝倉市	良好			補修	・清掃	
K104	宝山窯前三叉路付近	誘導	300(想定)	1,200	5,200	2,400	6,100(想定)	アルミ複合板、アルミアングルフレーム固定	鋼管(太い部分)	(正面)両面3枚：陶器街道⇨陶器街道 飯塚⇨東峰村役場 添田⇨添田 (側面左)片面3枚：陶器街道 東峰村役場 行者杉 (側面右)片面2枚：陶器街道 飯塚	汚れ 退色剥離			補修	・張替	タワー型複数板誘導サインA
K105	消防団第一分団第一部三班前	誘導	300(想定)	1,200	4,300	2,400	6,000(想定)	アルミ複合板、アルミアングルフレーム固定	鋼管(太い部分)	左側片面1枚：陶器街道 右側片面1枚：大藪峠	汚れ 退色剥離			補修	・張替	タワー型複数板誘導サインA
K106	消防団第一分団第一部三班前	地図	450	980	1,200	980	1,750	アルミ板、シート貼り	ガードパイプで支持	サイクリングロード(C)	腐食剥離 いたみ(ひどい)	柱：汚れ		撤去	・撤去	サイクリングロードマップ
K107	消防団先R79二叉路	地図	(上)450 (下)200	(上)980 (下)900	(上)1,140 (下)+900	980		上：アルミ板、シート貼り 下：アルミ複合板、切り文字	アルミ角柱(50角)塗装	上：サイクリングロードマップ(B) 下：添田・陣屋ダム	腐食剥離 いたみ(ひどい)			撤去	・添田・陣屋ダムのみ残す	サイクリングロードマップ
K108	消防団先R80二叉路	誘導	1,260	250		250	1,260	花崗岩	花崗岩(御影石)(250角)	碑題	汚れ			補修	・清掃 ・視認性向上検討	
K109	大藪峠 登り口直線部	誘導	(横書)300 (縦書)1,200	(横書)1,200 (縦書)600	5,000	1,800	6,200	アルミ複合板、アルミアングルフレーム固定	鋼管(太い部分)	(横書)両面1枚：小石原 (縦書)両面1枚：陶器街道⇨大藪峠・添田 片面1枚：小石原村役場	退色剥離 汚れ			補修	・張替	タワー型複数板誘導サインA
K110	大藪峠 東峰村側	案内	2,120	1,060	2,500	1,060	4,620	アルミ板、反射シート貼り	鋼管(φ135)亜鉛溶融メッキ	添田町	汚れ	柱：良好		補修	・清掃	
K111	大藪峠 添田町側	案内	2,120	1,060	2,430	1,060	4,550	アルミ板、反射シート貼り	鋼管(φ135)亜鉛溶融メッキ	東峰村	汚れ	柱：汚れ		補修	・清掃	
K112	消防団T字路東	地図	450	980	970	980	1,520	アルミ板、シート貼り	アルミ角柱(50角)塗装	サイクリングロードマップ(D)	腐食剥離 いたみ(ひどい)	柱：良好 ※ただし色悪い		撤去		サイクリングロードマップ
K113	大坪橋横	地図	450	980	1,040	980	1,590	アルミ板、シート貼り	アルミ角柱(50角)塗装	サイクリングロードマップ(E)	腐食剥離 いたみ(ひどい)	柱：良好 ※ただし色悪い		撤去		サイクリングロードマップ
K114	原の前橋前	地図	450	980	1,165	980	1,710	アルミ板、シート貼り	アルミ角柱(50角)塗装	サイクリングロードマップ(F)	腐食剥離 いたみ(ひどい)	柱：良好 ※ただし色悪い		撤去		サイクリングロードマップ
K115		地図	450	980	1,200	980	1,750	アルミ板、シート貼り	アルミ角柱(50角)塗装	サイクリングロードマップ(H)	腐食剥離 いたみ(ひどい)	柱：良好 ※ただし色悪い		撤去		サイクリングロードマップ

令和7年度 東峰村観光サイン整備業務委託 看板リスト

番号	設置場所	種別	板面高さ(mm)	板面幅(mm)	設置高さ(mm)	サイン総幅(mm)	サイン総高(mm)	板面材質	脚材質	表記内容	板面現況	脚現況	その他現況	展望	展望コメント	シリーズ
K116	はのまばし北東	誘導	1,230	250		250	1,230	花崗岩	花崗岩(御影石)(250角)	芝峠・添田 小石原 陶器街道	案内不良 汚れ、文字視認性悪い			補修	・文字張り直し またはその他視認性向上策検討	石柱サインA
K117	カネハ富 北東三叉路	地図	450	980	1,070	980	1,620	アルミ板、シート貼り	アルミ角柱(50角)塗装	サイクリングロードマップ(I) ※(I)は見つからなかった	腐食剥離 いたみ(ひどい)	柱：良好 ※ただし色悪い		撤去		サイクリングロードマップ
K118		誘導	1,170	250		250	1,170	花崗岩	花崗岩(御影石)(250角)	(左)小石原 陶器街道 (右)芝峠・添田	汚れ			補修	・清掃 ・視認性向上検討	石柱サインA
K119	辰巳堂 正面	案内	900	2,500	5,000		5,900	アルミ板、シート貼り	鋼管塗装	両面：環境美化条例制定の村 小石原	汚れ 剥離、変形(ひどい)			補修	・板面：取替	
K120	道家道学院英彦山道場下R212三叉路	案内	3,200	2,250	3,650	2,250	6,850	金属プレート、シート貼り、手描き	鋼管塗装(250角)	陶の里 小石原	腐食退色 色落ち(ひどい)			補修	・板面：取替	
K124	嘉麻峠旧道分岐点	誘導	(横書)300 (縦書)1,200	(横書)1,200 (縦書)600	5,000	1,800	6,200	アルミ複合板、アルミアングルフレーム固定	鋼管(太い部分)	(横書)両面3枚：陶器街道⇄陶器街道 ：東峰村役場⇄飯塚 ：行者杉⇄北九州方面 片面1枚：陶元郷 (縦書)両面1枚：小石原	退色剥離 汚れ			補修	・張替	タワー型複数板誘導サインA
K125	東峰村と嘉麻市の町境界	注意喚起	4,250	650	1,100	1,300	6,000	孔版、青部分シート貼り その他は塗装 一部ステンレス板		両面：東峰村 ：またのお越しをお待ちしております。 東峰村	劣化(ひび割れ) コケ、汚れ			補修	・清掃手入れ ・文字作り直し	
K126	今鼓案内口三叉路	地図					1,780		アルミ角柱(50角)塗装	サイクリングロードマップ(A)	※板面すでに撤去済	柱：良好 ※ただし色悪い		撤去		サイクリングロードマップ
K127	妙隆寺横	誘導	300	1,200	4,800	2,400	6,000	アルミ板、切り文字シート貼り	コールテン鋼	片面2枚：大分自動車道 ：日田 両面2枚：陶器街道⇄陶器街道 ：鼓の里⇄陶元郷	退色剥離			補修	・板面：取替	タワー型複数板誘導サインA
K128	喜楽米館入口	誘導	(横書)400 (縦書)1,600	(横書)2,000 (縦書)600	5,300	3,000	6,900		鋼管(太い部分)	(縦書)両面1枚：釜床⇄釜床 (横書)両面4枚：喜楽米館⇄喜楽米館 ：役場⇄ポーン太の森 ：道の駅小石原⇄つづみの里 ：小石原焼 伝統産業会館⇄消防署出張所	汚れ・退色剥離(ひどい)	腐食・汚れ(ひどい)		補修	・板面：取替 ・脚：再塗装	タワー型複数板誘導サインA
K129	鶴見橋横	誘導	300	1,200	5,000	1,200	6,200	アルミ板、切り文字シート貼り	コールテン鋼	両面4枚：花園湾⇄花園湾 ：鼓の里⇄東峰村役場 小石原庁舎 ：大分自動車道⇄陶元郷 ：日田⇄行者杉	汚れ・退色剥離(ひどい)	腐食(下半分)		補修	・板面：取替 ・脚：清掃、再塗装(下半分：根元)	タワー型複数板誘導サインA
K130		解説	750	1,650		1,850	1,300	アルミ板、シート貼り	鉄(75角)	指定史跡 釜床1号古窯跡	かろうじてそのまま使える	腐食(激しい)		補修		
K131	ポーン太の森国道上入口	誘導	4,010	1,810	1,400	1,810	5,410	大：アルミ複合板、シート貼り 小：アルミ複合板、シート貼り	鋼管(250角)塗装 フレーム：鉄(側面合板)	両面共通：キャンプ場 ポーン太の森 陶ギャラリー 鼓 土人形・香戸 人形工房 保徳 ラーメン皿うどん 11番 安い・旨い・早い 農産物直売所	汚れ・剥離、変形	腐食		補修	・板面：取替 ・脚：再塗装	
K132	ポーン太の森入口	サイン	5,000	700	160	1,100	5,160	鉄、塗装 一部アクリルはめ込み		両面：つつみの里公園 ポーン太の森⇄また遊びに来てネ！まってるよ	一部腐食、汚れ、コケ(ひどい) 下の突出部は腐食(激しい)			補修	・突出部：撤去 ・板面：張替(両面とも)	
K133	ポーン太の森交流センター前	地図	1,650	1,720	830	3,225	3,120	SUS、出力シート 裏SUSパネル	台座：花崗岩	小石原ガイドマップ	表面：コケ、汚れ、退色 上部：立体文字			補修	・板面：張替、清掃	「日本で最も美しい村」連合マップ
K135	ポーン太の森交流センター横	地図	850	1,750	750	2,050	1,950	アルミ複合板、透明挟み込み 額縁フレーム(鉄の角材塗装)	鋼管(125角)塗装	つつみの里公園 ポーン太の森探検マップ	汚れ、にじみ(ひどい)	塗装剥離、腐食 額縁フレーム：腐食(ひどい)		補修	・板面：張替 ・脚：再塗装	
K136	ポーン太の森バングロー前	その他	350	550	場所による	550		木製フレーム、トタン巻き込み、手描き	木製欄に固定等	8号9号	コケ、汚れ	場所による		補修	・張替(密管理者次第)	
K137	ポーン太の森国道下入口	サイン	700	1,500	3,000	1,500	3,700	アルミ複合板、切り文字 側面バンチングメタルSUS	鋼管(150角)塗装	両面：つつみの里公園 ポーン太の森	両面：汚れ、剥離	塗装剥離、腐食		補修	・板面：取替 ・脚：再塗装	
K138	ポーン太の森国道下入口	地図	600	270		530	1,640	タイル	花崗岩(御影石)	ホテルと山女魚の群生地「大肥川」	旧村名 片面：良好(地図：小石原村のまま)			補修	・板面：取替(陶板部のみ)	陶板エリアマップ石柱サイン
K139	つづみの里	サイン	4,450	980	780	1,220	5,230	銅板、塗装、カルブ文字、切り文字シート貼り	台：耐火レンガ	ふれあい広場 つづみの里 東峰村	汚れ			補修	・板面：清掃(塗装またはシート貼り) ・脚：製造	
K140	つづみの里	誘導	300	1,200	5,700	1,200	6,600	アルミ板、シート貼り	コールテン鋼	両面3枚：陶器街道⇄陶器街道 ：鼓の里⇄鼓の里 ：東峰村役場⇄大分自動車道	コケ、汚れ、剥離			補修	・板面：取替 ・脚：清掃、再塗装	タワー型複数板誘導サインA
K141	つづみの里	地図	1,370	2,150	710	3,660	2,380	SUS、出力シート 裏SUSパネル	台座：花崗岩	小石原ガイドマップ	表面：コケ、汚れ、退色 上部：立体文字			補修	・板面：張替、清掃	「日本で最も美しい村」連合マップ
K142	つづみの里	サイン	4,000	1,200	2,350	1,200	6,350	アルミ複合板、シート貼り アルミアングルフレーム	鋼管(φ240)塗装	ふれあい広場 つづみの里	腐食、破損(激しい)	腐食、破損(激しい)		立替え		
K143	つづみの里 下(100m)	誘導	4,010	1,810	1,450	1,810	5,460	大：アルミ複合板、シート貼り 小：アルミ複合板、シート貼り	鋼管(250角)塗装 フレーム：鉄(側面合板)	両面共通：キャンプ場 ポーン太の森 陶ギャラリー 鼓 土人形・香戸 人形工房 保徳 ラーメン皿うどん 11番 安い・旨い・早い 農産物直売所	汚れ、剥離、腐食	腐食		補修	・板面：取替 ・脚：再塗装	
K144	陶の里 三叉路上国道沿い	注意喚起	3,200	2,250	3,300	2,250	6,500	金属プレート、シート貼り、手描き	鋼管塗装(250角)	陶の里 小石原	腐食退色 色落ち(ひどい)	塗装剥離		補修	・板面：取替 ・脚：再塗装	
K146	陶の里 三叉路(塔の元)	誘導	300	1,200	5,200	1,200	6,400	アルミ板、シート貼り	コールテン鋼	(左)両面4枚：宝珠山⇄小石原 ：岩屋公園⇄陶器街道 ：原鶴温泉⇄杷木IC ：やなせ温泉⇄原鶴温泉 (右)両面3枚：原鶴温泉⇄小石原 ：筑後川温泉⇄陶器街道 ：やなせ温泉⇄宝珠山 (右)片面1枚：岩屋公園	ぐらつき、退色剥離			補修	・板面：取替 ・脚：再塗装(下半分)	タワー型複数板誘導サインA
K147	陶の里 三叉路(塔の元)	案内	4,600	900	2,000	900	7,500	銅板、シート貼り	クロムメッキ(φ300)	2面：ようこそ宝珠山へ ：ようこそ東峰村へ	汚れ、退色(ひどい)	汚れ、メッキ曇り		補修	・板面：取替 ・脚：清掃(磨き)	装飾付縦型大型サイン
K148	陶の里 バス停前	案内	1,810	3,000	1,200	3,000	3,010	アルミ複合板、シート貼り アルミアングルフレーム(鉄)	鉄(100角)塗装	ようこそ！これより宝珠山 岩屋キャンプ場 しぜん体験 風情薫る堂・清流と緑たっぷり 親水公園 岩屋キャンプ場組合	剥離退色(ひどい) フレーム：腐食	塗装剥離、腐食		補修	・板面：取替 ※できれば脚も取替	
KN002	陶の里	誘導	-	-	-	-	-	-	-	ルート誘導	-	-	-	新設		
KN004	要案付近	誘導	-	-	-	-	-	-	-	ルート誘導	-	-	-	新設		
KN009	小石原焼伝統産業会館	誘導	-	-	-	-	-	-	-	ルート誘導	-	-	-	新設		
KN011	皿山 小石原焼伝統産業会館付近	誘導	-	-	-	-	-	-	-	ルート誘導	-	-	-	新設		
KN012	日本工芸館小石原工芸館跡地公園横	誘導	-	-	-	-	-	-	-	ルート誘導、Uターン説明	-	-	-	新設		
KN015	行者杉付近	誘導	-	-	-	-	-	-	-	ルート誘導	-	-	-	新設		
KN016	行者杉付近	解説	-	-	-	-	-	-	-	行者杉周辺解説	-	-	-	新設		
KN017	行者杉付近	解説	-	-	-	-	-	-	-	行者の森解説	-	-	-	新設		
KN019	小石原グラウンド付近	誘導	-	-	-	-	-	-	-	ルート誘導	-	-	-	新設		
KN020	国道211号沿い	誘導	-	-	-	-	-	-	-	ルート誘導	-	-	-	新設		
KN021	松尾城解説看板横	誘導	-	-	-	-	-	-	-	松尾城、登城ルート誘導	-	-	-	新設		
KN023	国道211号沿い	誘導	-	-	-	-	-	-	-	ルート誘導	-	-	-	新設		
KN024	高木神社鳥居横	解説	-	-	-	-	-	-	-	高木神社解説	-	-	-	新設		