# （様式１）通学路危険箇所対策管理表　　東峰村

（様式１）

| 整理番号 | 学校名 | 箇所 | | | 状況（現在の危険な状況） | 対策予定者 | | | | | | | | | | | | | | | | | 対策完了（予定全て） | 対策未定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 警察 | | | | | 道路管理者 | | | | | | 教育委員会・学校 | | | | | | | |
| | | 道路種別 | 路線名 | 所在地 | | 対応状況<br>対策予定…○<br>対策済　…●<br>対策無　…－ | 対策内容 | 所見 | 対策予定 | 対策完了日 | 対応状況<br>対策予定…○<br>対策済　…●<br>対策無　…－ | 対策者 | 対策内容 | 所見 | 対策予定 | 対策完了日 | 対応状況<br>対策予定…○<br>対策済　…●<br>対策無　…－ | 対策内容 | 所見 | 対策予定 | 対策完了日 | | |
| 東峰-1 | 東峰小学校 | 国道 | 211号 | 東峰村大字小石原962番地2～561番地1 | 交通量が多いが交差点に歩道がない。幅員が狭い | － | | | | | － | | | | | | ● | 交通安全指導 | 道路構造上改善は難しいため交通安全指導を徹底する | H24年度 | | 対策済 | |
| 東峰-2 | 東峰小学校 | 国道 | 211号 | 東峰村大字小石原鼓2697番地1 | 川沿いにガードレールがない | － | | | | | ● | 福岡県 | ガードレール設置 | | H24年度 | H24.6.31 | ● | 交通安全指導 | | H24年度 | | 対策済 | |
| 東峰-3 | 東峰小学校 | 国道 | 211号 | 東峰村大字小石原鼓3492番地1 | 横断歩道がない | － | | 道路の構造上、横断歩道の設置は難しい | | | － | | | | | | ● | 交通安全指導 | 道路構造上改善は難しいため交通安全指導を徹底する | H24年度 | | 対策済 | |
| 東峰-4 | 東峰小学校 | 国道 | 211号 | 東峰村大字福井2682番地6 | 交通量が多いが歩道が狭い。村道への横断が危険 | － | | | | | ○ | 福岡県 | ・歩道設置<br>・「学童注意」の表示を行った。 | 用地買収99.9%済<br>継続工事中 | H26年度以降 | | ● | 交通安全指導 | | H24年度 | | 対策済 | |
| 東峰-5 | 東峰小学校 | 村道 | 中崎・砥石渡線 | 東峰村大字福井2294番地1 | 時間により交通量が多い。横断歩道がない | － | | | | | ● | 東峰村 | 横断歩道設置 | | H24年度 | H25.3.10 | ● | 交通安全指導<br>通学時間帯の見守り | | H24年度 | | 対策済 | |
| 東峰-6 | 東峰小学校 | 国道 | 211号 | 東峰村大字宝珠山6341番地1～6427番地 | 交通量が多いが歩道が狭い | － | | | | | ● | 福岡県 | 簡易舗装 | カラー舗装 | H26年度以降 | H25.12.25 | ● | 交通安全指導 | | H24年度 | | 対策済 | |
| 東峰-7 | 東峰小学校 | 国道 | 211号 | 東峰村大字福井96番地3 | 交通量が多いが歩道が狭い | － | | | | | ● | 福岡県 | 道路改良・歩道設置 | | H26年度以降 | H29.3.31 | ● | 交通安全指導 | | H24年度 | | 対策済 | |
| 東峰-8 | 東峰小学校 | 国道 | 500号 | 東峰村大字小石原682番地 | 交通量が多いが歩道が狭い。 | － | | | | | ● | 福岡県 | 簡易舗装 | カラー舗装 | H26年度以降 | R2.3.31 | ● | 交通安全指導 | | H26年度以降 | | 対策済 | |
| 東峰-9 | 東峰小学校 | 国道 | 211号 | 東峰村大字小石原593番地 | カーブの見通しが悪い | － | | | | | ● | 東峰村 | | | H26年度以降 | H31.3.31 | ● | 交通安全指導 | 「子ども飛出し注意の看板設置」 | H25年度以降 | | 対策済 | |
| 東峰-10 | 東峰小学校 | 国道 | 211号 | 東峰村大字宝珠山6340番地1付近 | 大行司橋の欄干が低く危ない | － | | | | | － | 福岡県 | | | | | ● | 交通安全指導 | 橋梁を渡る際の交通安全指導を徹底する | H26年度以降 | R1 | | |
| 東峰-11 | 東峰小学校 | 国道 | 211号 | 東峰村大字宝珠山6341番地1～6427番地 | 交通量が多いが歩道が狭い | － | | | | | ● | 福岡県 | 簡易舗装 | R2舗装延長（カネダイ前）（東峰-8）区間を再舗装 | H26年度以降 | R2.3.31 | ● | 交通安全指導 | | H26年度以降 | R1 | 対策済 | |
| 東峰-12 | 東峰小学校 | 国道 | 211号 | 東峰村大字小石原883番地6付近 | 用水路転落防止用等のガードレールがあり歩道が狭い。（小石原庁舎前） | － | | | | | ● | 福岡県 | 簡易舗装 | カラー舗装 | | R4.5.31 | ● | 交通安全指導<br>国道改良要望 | 交通安全指導を徹底<br>建設水道課と協議（要望依頼） | 対策時期未定 | R4 | 対策済 | |
| 東峰-13 | 東峰小学校 | 国道 | 211号 | 東峰村大字小石原589番地付近 | 小石原の信号機から郵便局に向けて歩道が狭い | － | | | | | ● | 福岡県 | 簡易舗装 | カラー舗装 | | R4.5.31 | ● | 交通安全指導 | | H26年度以降 | R2 | 対策済 | |
| 東峰-14 | 東峰小学校 | 国道 | 211号 | 東峰村大字小石原613番地付近 | 長澤製材所および上町団地入り口付近がカーブになっており両方向からくる車が見えにくいうえ、スピードがでていて危険 | － | | | | | ● | 福岡県 | 道路表示 | 減速マーク | | R4.5.31 | ● | 交通安全指導<br>通学時間帯の見守り | | H26年度以降 | R2 | 対策済 | |
| 東峰-15 | 東峰小学校 | 国道 | 211号 | 東峰村大字小石原鼓2731番地2 | 宝ケ谷SB停付近は通勤車やトラックのスピードが速く危険、また、停車中後続車からの追突の心配 | － | | | | | － | 福岡県 | | バス停の移動を検討する方が安全 | | | ○ | 交通安全指導<br>通学時間帯の見守り | R3年度はコロナ感染予防対策のため中型バス1台増やし村道側より乗降している。R4にはバスが1台減のためR3年度中にバス停設置箇所を再検討。一R4も引き続きバス5台で運行 | H26年度以降 | R4 一時完了 | | バス減便の際のバス停については再検討 |
| 東峰-16 | 東峰小学校 | 国道 | 211号 | 東峰村大字小石原鼓330番地4 | 横断歩道が薄くなっている（きのこ生産組合まえ） | ● | 塗り直し | 要望計上済み。R4以降に対応 | | R4 | － | | | | | | ● | 交通安全指導 | | H26年度以降 | R2 | 対策済 | |
| 東峰-17 | 東峰小学校 | 村道 | 下郷・中崎線 | 東峰村大字宝珠山6425番地 | 停止線、斜線が薄くなっている（役場下） | － | | 塗り直しの状態まで至っていない。 | | | － | | | | | | ● | 交通安全指導 | 「飛び出し人形」設置 | H26年度以降 | R2,R3 | 対策済 | 塗り直しの状態まで至っていない。教委・学校で対応(R3) |
| 東峰-18 | 東峰小学校 | 国道 | 211号 | 東峰村大字福井473番地 | 横断歩道が薄くなっている（西念寺まえ） | ● | 塗り直し | 要望計上済み。R4以降に対応 | | R4 | － | | | | | | ● | 交通安全指導 | | | R2 | 対策済 | |
| 東峰-19 | 東峰小学校 | 国道 | 211号 | 東峰村大字福井738番地4付近 | 直線のため車のスピードが出ていて道路を横断するとき危険。横断歩道はない。（東福井） | － | | | | | ● | 福岡県 | 道路表示 | 学童注意 | | R4.5.31 | ● | 交通安全指導 | 横断する際の交通安全指導徹底 | | R4 | 対策済 | 路面表示を希望する |
| 東峰-20 | 東峰小学校 | 国道 | 211号 | 東峰村大字小石原鼓3784番地9付近 | カーブになっており横断歩道を渡る時危険（鼓診療所前） | － | | | | | ● | 福岡県 | 道路表示 | 横断歩道ありまたは学童注意 | | R4.5.31 | ● | 交通安全指導 | 横断する際の交通安全指導徹底 | | R4 | 対策済 | 路面表示を希望「横断歩道あり」 |
| 東峰-21 | 東峰中学校 | 県道 | 52号線 | 大字宝珠山4,101番地2付近 | 標識やミラーが無く、道が広くなった分スピードを上げて走る車が多い。 | － | | | | | ● | 福岡県 | 道路標示 | スピード落せ | | R5.11.30 | ● | 交通安全指導 | 横断する際の交通安全指導徹底 | H26年度以降 | R5 | 対策済 | |
| 東峰-22 | 東峰小学校 | 国道 | 211号線 | 大字福井2916番地1付近 | 歩道が狭く、車の交通量が多い | － | | | | | － | 福岡県 | | | | | ● | 交通安全指導 | 道路構造上改善は難しいため交通安全指導を徹底する | H26年度以降 | | | |
| 東峰-23 | 東峰小学校 | 村道 | 戸有線 | 大字小石原鼓356番地7付近 | ガードレールや柵が無く、排水路と川側の段差が高い | － | | | | | ○ | 東峰村 | 防護柵設置 | | | | ● | 交通安全指導 | | H28年度以降 | | | |