

令和 8 年 3 月 1 1 日
東 峰 村
(住民福祉課・農林建設課)

村内の河川（小石原川・天神前川）における油の流出事故について

概 要

- 令和 8 年 3 月 9 日、村内の小石原川及び天神前川において、油類の流出が確認されました。
- 事案の発覚後、流出拡散防止対策（封じ込め対策）として、村及び関係機関等によりオイルフェンス及びオイル吸着マットの設置を継続して実施しております。

対 策

【流出拡散防止対策】

- ・オイルフェンス及びオイル吸着マットの設置
設置場所：天神前橋付近、天神前川から小石原川への合流地点、吉の浦橋付近、小石原川ダム流入端（以上、フェンス及びマット）
流出現場付近（マットのみ）

【実施箇所】（小石原交差点周辺及び小石原川付近）



水道への影響について

- 流出発覚後ただちに、小石原川から小石原浄水場への取水を停止したため、水道水への影響は現在確認されていません。
- 取水の停止により、小石原浄水場の配水池における水位が低下していることから、大字小石原地区、大字小石原鼓地区（宝ヶ谷・鶴）において、緊急の夜間断水を実施いたします。

（断水時間：22:00～翌朝 5:00）

該当地区の皆様には大変ご迷惑をおかけしますが、ご理解いただきますようお願いいたします。

発生原因等

【発生日時】

令和8年3月9日（月曜日）10時頃

【流出した物質の種類及び流出量】

種類：A重油

流出量：約1,000リットル

※ 流れ出る間に敷地内土壌にしみ込んだ分もあるため、河川への正確な流出量は不明です。

【事故の原因等】

- 燃料を貯蔵するタンクへの給油作業完了後、給油口の蓋を閉めた際、供給口のコックが外れ、外部に流出した。
- 貯蔵タンク脇の水路から天神前川、小石原川へ流出した。
- ※ コックが外れた要因については調査中。

問い合わせ先

東峰村役場住民福祉課

電話：0946-74-2311

東峰村役場農林建設課

電話：0946-72-2313