

村内の河川（こいしわらがわ 小石原川・みこしだがわ 御輿田川・てんじんまえがわ 天神前川）における油の流出事故について  
第 4 報（最終報）

概 要

- 令和 8 年 3 月 9 日、村内の小石原川、御輿田川及び天神前川において、油類の流出が確認されました。
- 事案の発覚後、流出拡散防止対策として、村及び関係機関等によりオイルフェンス及びオイル吸着マットの設置(定期的な交換)を継続してきました。
- 令和 8 年 4 月 7 日現在、流出源からの新たな流出は確認されず、流出源より接続する河川においても油膜・臭気もなく、水質試験の結果においても、油分に関する項目は検出されませんでした。
- 以上より、今般の村内の油流出事故に対する対応は終了し、本日 10 時 40 分より、小石原浄水場の取水を再開しました。

対策

【流出拡散防止対策】

- ・オイルフェンス及びオイル吸着マット設置完了：令和 8 年 3 月 9 日
- ・オイルフェンス及びオイル吸着マット設置撤去：令和 8 年 4 月 7 日

水道への影響について

- 流出発覚後ただちに、小石原川から小石原浄水場への取水を停止したため、水道水への影響は現在確認されておられません。
- 取水の停止により、小石原浄水場の配水池における水位が低下していることから、大字小石原地区、大字小石原鼓地区（宝ヶ谷・鶴）において、緊急の夜間断水を実施いたします。

（断水日時：3月11日 22:00～翌朝 5:00）

該当地区の皆様には大変ご迷惑をおかけしますが、ご理解いただきますようお願いいたします。

※3月12日追記

断水の解消に向け、流出の恐れがない上流部からの取水を行う工事を実施しました。

このため、今後当面の間、断水のおそれはございません。

- 原水の水質検査を実施しました。  
実施状況 採水日：3月11日（水曜日）  
状 況：検査済  
取水場所：小石原浄水場取水口上流（小石原川）  
水質分析：原水 41 項目（油分を含む）  
結 果：臭気項目で油様臭が検出

- 河川の水質検査を実施しました。  
実施状況 採水日：3月25日（木曜日）  
状況：検査済  
取水場所：小石原川と御輿田川の合流地点  
水質分析：油分検査を含む9項目  
結果：全ての項目について定量下限値未満
- 原水の水質検査を実施しました。  
実施状況 採水日：3月26日（木曜日）  
状況：検査済  
取水場所：小石原浄水場取水口上流（小石原川）  
水質分析：臭気  
結果：臭気検出されませんでした
- 原水の水質検査を実施しました。  
実施状況 採水日：3月30日（月曜日）  
状況：検査済  
取水場所：小石原浄水場取水口上流（小石原川）  
水質分析：ノルマルヘキサン抽出物質（油分）  
結果：定量下限値未満
- 令和8年4月7日時点で、発生源での油の目視及び臭気は確認されていないこと。また取水口での水質試験においても油分の検出はされなかったため、令和8年4月8日10時40分より取水再開。

#### 発生原因等

##### 【発生日時】

令和8年3月9日（月曜日）10時頃

##### 【流出した物質の種類及び流出量】

種類：A重油

流出量：約1,000リットル

※ 流れ出る間に敷地内土壌にしみ込んだ分もあるため、河川への正確な流出量は不明です。

##### 【事故の原因等】

- 燃料を貯蔵するタンクへの給油作業完了後、給油口の蓋を閉めた際、供給口のコックが外れ、外部に流出した。
- 貯蔵タンク脇の水路から天神前川、御輿田川及び小石原川へ流出した。  
※ コックが外れた要因については調査中。

#### 対策会議

第1回対策会議（開催日：3月9日）17:00

- ・現状・関係機関の状況把握、被害拡大防止策、3月10日、11日の朝・夕の対応について協議。

第2回対策会議（開催日：3月13日）15:00

- ・現状把握、14日、15日の対応について協議。

第3回対策会議（開催日：3月16日）9：00

- ・現状把握、各課の役割分担の確認及び降雨による被害拡大防止策について協議。

第4回対策会議（開催日：3月19日）11：00

- ・現状把握及び連休中（20日、21日、22日）の対策について協議。

第5回対策会議（開催日：3月23日）17：00

- ・現状把握、河川水質検査の実施及び監視体制・対策の継続について協議。

第6回対策会議（開催日：3月26日）11：00

- ・現状把握、河川水質検査の結果及び監視・対策の継続について協議。

第7回対策会議（開催日：4月1日）11：00

- ・現状把握、河川水質検査の結果及び監視・対策の継続について協議。

第8回対策会議（開催日：4月7日）16：00

- ・現状把握、河川水質検査の結果及び監視・対策の継続について協議。
- ・監視結果及び水質検査結果より、新たな油流出はないことから、オイルフェンス及びオイル吸着マット設置撤去を決定
- ・4月8日に小石原浄水場の取水再開を決定。

#### 問い合わせ先

【環境に関すること】

部署：住民福祉課

電話番号：0946-74-2311 FAX 番号：0946-74-2722

住所：〒838-1692 福岡県朝倉郡東峰村大字小石原 941 番地 9

メールアドレス：hoken@vill.toho.fukuoka.jp

【水道に関すること】

部署：農林建設課

電話番号：0946-72-2313 FAX 番号：0946-72-2370

住所：〒838-1792 福岡県朝倉郡東峰村大字宝珠山 6425 番地

メールアドレス：noken@vill.toho.fukuoka.jp